

FICHE TECHNIQUE FUS32BELV

Poncer légèrement la surface afin d'améliorer l'adhérence. Préparer la surface comme l'exige l'obtention d'une couche de finition.

1. Laver la surface à l'eau et au savon.
2. Laver les surfaces peintes et complètement sèche avec le solvant nettoyant pour cire et graisse, les plastiques à l'aide de Nettoyant pour plastique et les peintures fraîchement appliquées avec lavage final.
3. Bien agiter avant l'usage.
4. A l'aide d'un pistolet applicateur, vaporiser la surface avec une pression de pistolet de 40-80 lb/po². Appliquer en prenant soin de régler la pression d'air et la distance, afin de reproduire la texture d'origine.
5. Dans les conditions normales d'atelier, allouer 1 1/2 à 2 heures pour le séchage. S'assurer du séchage complet avant d'appliquer la peinture.
6. Pour recouvrir, appliquer une première couche mince, laisser sécher 5 minutes puis suivre d'une couche chargée.

ATTENTION: Il est important de s'assurer de la compatibilité de ce produit avec votre système de peinture. Ne pas utiliser ce produit à des températures inférieures à 16°C (60°F). Les temps de séchage et la performance en seraient affectés.