

FICHE TECHNIQUE

PRCH2501 Peinture émail – Noir semi-lustré

Pour de meilleurs résultats, utiliser lorsque la température du contenant et de la surface se situe entre 21°C et 24°C (70°F et 75°F).

1. Enlever la rouille, nettoyer à l'eau et au savon. Nettoyer les surfaces de métal à l'aide du solvant pour cire et graisse et le plastique à l'aide du nettoyant A plastique approprié. Essuyer pendant que la surface est encore mouillée. Le métal nu doit être recouvert avec l'apprêt Incrustant
2. Agiter le contenant pour une minute après le dégagement des billes. NOTE: Un brassage insuffisant peut causer un blocage permanent de la buse.
3. Appliquer le produit en tenant la bombe aérosol à environ 25cm (10 po) de la surface à vaporiser. Deux couches minces valent mieux qu'une couche épaisse. Attendre 5 minutes entre les couches.
4. Après l'emploi, renverser la bombe aérosol et vaporiser pendant 3 secondes afin de vider la buse de pulvérisation.

TEMPS DE SÉCHAGE: Sec au touché en 10 à 15 minutes. Recouvrir dans un délai de 2 heures ou attendre 72 heures jusqu'au séchage en profondeur.

ATTENTION: Il est important de s'assurer de la compatibilité de ce produit avec votre système de peinture.